

テレビユーティリティキット/テレビ&ナビユーティリティキット/ビデオ入力コード適合表

平成24年4月現在

HONDA (標準装備&メーカーオプション用)

行	車種	年式	型式	テレビキット			テレビ&ナビキット		取付位置		DVD再生可：○	ビデオコード				備考
				品番	ナビ操作	標準価格(税込)	品番	標準価格(税込)	テレビ	ナビ	DVD再生不可：×	品番	標準価格(税込)	接続場所	取付位置	
ア	アヴァンシア	H11.9~H15.8	TA1.2.3.4	TK-H52	×	20,790円	TN-301H	26,000円	P	F	×	設定なし	-	-	-	
	アコードセダン	H14.10~H17.11	CL7.8.9(DVDナビ)	TK-H52	×	20,790円	TN-302H	26,000円	N	T	×	VCH-311	2,500円	TVチューナー	C	
		H17.12~H20.12	CL7.8.9	-	-	-	-	-	-	-	-	VCH-311	2,500円	TVチューナー	C	
	アコードワゴン	H14.11~H17.11	CM1.2.3(DVDナビ)	TK-H52	×	20,790円	TN-302H	26,000円	N	T	×	VCH-311	2,500円	TVチューナー	C	
		H17.12~H20.12	CM1.2.3	-	-	-	-	-	-	-	-	VCH-311	2,500円	TVチューナー	C	
	アコード	H20.12~	CU1.2	TK-H58	×	23,000円	TN-307H	29,000円	A	A	○	設定なし	-	-	-	※26
	アコードツアラー	H20.12~	CW1.2	TK-H58	×	23,000円	TN-307H	29,000円	A	A	○	設定なし	-	-	-	※26
	インサイト	H11.11~H15.11	ZE1	TK-H51	×	20,790円	-	-	B	-	×	設定なし	-	-	-	
		H21.2~H22.10	ZE2	TK-H57	×	20,790円	TN-306H	26,000円	B	B	○	標準装備	-	-	-	※26
		H22.11~H23.10	ZE2	TK-H59	×	23,000円	TN-308H	29,000円	B	B	○	標準装備	-	-	-	※26
		H23.11~	ZE2.3	TK-H59	×	23,000円	TN-308H	29,000円	B	B	○	標準装備	-	-	-	※26
	インスパイア	H15.6~H17.11	UC1(DVDナビ)	TK-H52	×	20,790円	TN-302H	26,000円	C	K	×	VCH-311	2,500円	TVチューナー	C	
		H17.12~H19.12	UC1	-	-	-	-	-	-	-	-	VCH-311	2,500円	TVチューナー	C	
	インテグラ	H13.7~H15.9	DC5	TK-H52	×	20,790円	TN-301H	26,000円	Y	B	×	設定なし	-	-	-	
		H16.9~H18.6	DC5	TK-H52	×	20,790円	TN-304H	26,000円	Y	B	×	設定なし	-	-	-	
	エアウェイブ	H17.4~H18.2	GJ1.2	TK-H52	×	20,790円	-	-	D	-	×	設定なし	-	-	-	
		H18.3~H20.4	GJ1.2	TK-H54	×	20,790円	TN-305H	26,000円	B	B	○	標準装備	-	-	-	※1、※11
H20.5~H22.8		GJ1.2	TK-H57	×	20,790円	TN-306H	26,000円	B	B	○	設定なし	-	-	-	※26	
HR-V	H10.9~H18.2	GH1.2.3.4	TK-H51	×	20,790円	-	-	B	-	×	設定なし	-	-	-		
S-MX	H11.9~H14.1	RH1.2	TK-H51	×	20,790円	-	-	B	-	×	設定なし	-	-	-		
S2000	H11.4~H21.6	AP1.2	TK-H52	×	20,790円	TN-301H	26,000円	L	O	×	設定なし	-	-	-		
エディックス	H16.7~H21.8	BE1.2.3.4.8	TK-H53	×	20,790円	TN-303H	29,000円	B	B	○	標準装備	-	-	-		
MDX	H15.3~H18.6	YD1	TK-H52	×	20,790円	TN-302H	26,000円	C	Q	×	設定なし	-	-	-		
エリシオン(プレスステージ含む)	H16.5~	RR1.2.3.4.5.6	TK-H53	×	20,790円	TN-303H	29,000円	A	A	○	標準装備	-	-	-		
オデッセイ(アブソルート含む)	H11.12~H15.10	RA6.7.8.9	TK-H52	×	20,790円	TN-301H	26,000円	P	F	×	設定なし	-	-	-	※5	
	H15.10~H20.10	RB1.2	TK-H53	×	20,790円	TN-303H	29,000円	A	A	○	標準装備	-	-	-		
	H20.10~	RB3.4	TK-H58	×	23,000円	TN-307H	29,000円	A	A	○	標準装備	-	-	-	※26	
オルティア	H11.7~H13.12	EL2.3	TK-H51	×	20,790円	-	-	B	-	×	設定なし	-	-	-		
カ	クロスロード	H19.2~H22.8	RT1.2.3.4	TK-H54	×	20,790円	TN-305H	26,000円	B	B	○	標準装備	-	-	-	
サ	CR-V	H10.12~H13.9	RD1.2	TK-H51	×	20,790円	-	-	B	-	×	設定なし	-	-	-	
		H13.10~H15.9	RD4.5	TK-H52	×	20,790円	TN-301H	26,000円	D	B	×	設定なし	-	-	-	

テレビユーティリティキット/テレビ&ナビユーティリティキット/ビデオ入力コード適合表

平成24年4月現在

HONDA (標準装備&メーカーオプション用)


行	車種	年式	型式	テレビキット			テレビ&ナビキット		取付位置		DVD再生可：○	ビデオコード				備考	
				品番	ナビ操作	標準価格(税込)	品番	標準価格(税込)	テレビ	ナビ	DVD再生不可：×	品番	標準価格(税込)	接続場所	取付位置		
サ	CR-V	H15.9~H18.9	RD4.5.6.7	TK-H52	×	20,790円	TN-304H	26,000円	D	B	×	×TN-304HでDVD再生可能	設定なし	-	-	-	※7
		H18.9~H21.9	RE3.4	TK-H54	×	20,790円	TN-305H	26,000円	B	B	○		標準装備	-	-	-	※11
		H21.10~H23.11	RE3.4	TK-H57	×	20,790円	TN-306H	26,000円	B	B	○		標準装備	-	-	-	※26
		H23.12~	RM1.4	TK-H59	×	23,000円	TN-308H	29,000円	B	B	○		標準装備	-	-	-	※26
CR-Z		H22.2~H23.7	ZF1	TK-H57	×	20,790円	TN-306H	26,000円	B	B	○		標準装備	-	-	-	※26
		H23.8~	ZF1	TK-H59	×	23,000円	TN-308H	29,000円	B	B	○						※26
シビック		H10.9~H12.8	EK3.4.5	TK-H51	×	20,790円	-	-	B	-	×		設定なし	-	-	-	
		H12.8~H15.9	EU1.2.3.4/ES1.2.3	TK-H51	×	20,790円	-	-	B	-	×		設定なし	-	-	-	
		H15.9~H17.9	EU3.4	TK-H52	×	20,790円	TN-304H	26,000円	C	B	×	×TN-304HでDVD再生可能	設定なし	-	-	-	※7
		H17.9~H20.8	FD1.2	TK-H54	×	20,790円	TN-305H	26,000円	B	B	○		設定なし	-	-	-	※1、※11
		H20.9~H22.8	FD1.2	TK-H57	×	20,790円	TN-306H	26,000円	B	B	○		設定なし	-	-	-	
シビックフェリオ		H15.9~H17.9	ES1.2.3/ET2	TK-H52	×	20,790円	TN-304H	26,000円	C	B	×	×TN-304HでDVD再生可能	設定なし	-	-	-	※7
シビックハイブリッド		H13.12~H15.9	ES9	TK-H51	×	20,790円	-	-	B	-	×		設定なし	-	-	-	
		H15.9~H17.7	ES9	TK-H52	×	20,790円	TN-304H	26,000円	C	B	×	×TN-304HでDVD再生可能	設定なし	-	-	-	※7
		H17.11~H20.8	FD3	TK-H54	×	20,790円	TN-305H	26,000円	B	B	○		設定なし	-	-	-	※1、※11
		H20.9~	FD3	TK-H57	×	20,790円	TN-306H	26,000円	B	B	○		設定なし	-	-	-	※26
ステップワゴン	※H15.6以降スパダ含む	H11.6~H13.3	RF1.2	TK-H51	×	20,790円	-	-	B	-	×		設定なし	-	-	-	
		H13.3~H14.10	RF3.4 (6インチモニターCDナビ)	TK-H52	×	20,790円	-	-	S	-	×		設定なし	-	-	-	
		H13.3~H15.5	RF3.4 (8インチモニターCDナビ)	TK-H52	×	20,790円	-	-	S	-	×		設定なし	-	-	-	
		H14.10~H15.5	RF3.4 (6インチモニターDVDナビ)	TK-H52	×	20,790円	TN-301H	26,000円	S	B	×		設定なし	-	-	-	
		H15.6~H17.5	RF3.4.5.6.7.8	TK-H52	×	20,790円	TN-302H	26,000円	S	Q	×		設定なし	-	-	-	
		H17.5~H21.10	RG1.2.3.4(HONDA HDDインターナビシステム [プログレッシブコマンドー]のみ)	TK-H53	×	20,790円	TN-303H	29,000円	J	J	○		標準装備	-	-	-	
		H19.2~H21.10	RG1.2.3.4(HONDA HDDインターナビシステム [タッチパネル]のみ)	TK-H54	×	20,790円	TN-305H	26,000円	B	B	○		標準装備	-	-	-	
		H21.10~H23.7	RK1.2.5.6 (HONDA HDDインターナビシステム)	TK-H57	×	20,790円	TN-306H	26,000円	B	B	○		標準装備	-	-	-	※26
		H21.10~H23.7	RK1.2.5.6(HONDA HDDインターナビシステム+マルチビューカメラシステム)	TK-H59	×	23,000円	TN-308H	29,000円	B	B	○		標準装備	-	-	-	※26
		H23.8~	RK1.2.5.6 (HONDA HDDインターナビシステム)	TK-H59	×	23,000円	TN-308H	29,000円	B	B	○		標準装備	-	-	-	※26
H23.8~	RK1.2.5.6(HONDA HDDインターナビシステム+マルチビューカメラシステム)	TK-H59	×	23,000円	TN-308H	29,000円	B	B	○		標準装備	-	-	-	※26		
ストリーム		H12.11~H13.10	RN1.2.3.4	TK-H51	×	20,790円	-	-	B	-	×		設定なし	-	-	-	
		H13.11~H15.9	RN1.2.3.4	TK-H52	×	20,790円	TN-301H	26,000円	P	B	×		設定なし	-	-	-	
		H15.9~H18.7	RN1.2.3.4.5	TK-H52	×	20,790円	-	-	P	-	×		VCH-311	2,500円	TVチューナー	D	
		H18.7~H21.6	RN6.7.8.9	TK-H54	×	20,790円	TN-305H	26,000円	B	B	○		標準装備	-	-	-	※1、※11



## ◇取付場所◇

イラストの位置へテレビチューナーキット/テレビ&ナビユニットを取り付けて下さい。

A	センターコンソール下ナビユニット裏
B	モニター裏
C	トランクルーム右
D	トランクルーム左
E	トランクルーム中央
F	助手席下
G	運転席後ろ
H	トランク右上
I	グローブBOX下
J	グローブBOX内ナビユニット裏
K	トランクルーム左上
L	トランクルーム中央上
M	ナビユニット裏側
N	トランクルーム右下
O	トランクルーム前下
P	トランクルーム左下
Q	運転席下
R	オーディオユニット裏側
S	セカンドシート右サイドパネル
T	モニター下
U	オーディオ下
V	運転席前カバーナビユニット上
W	グローブBOX上
X	アームレスト下
Y	後部座席左
Z	テレビチューナー



- M . . . ナビユニット裏側  
(車両により取付位置が異なりますので、販売店で確認してください。)
- Z . . . テレビチューナー  
(販売店オプションの為、取付位置は販売店で確認してください。)

## ◇注意事項◇

- ※1 マルチバージョンのメンテナンス情報に不具合が生じる事がありますが、製品の故障、不具合ではありません。
- ※2 車両がスカイラインGT-Rの場合、取付けできません。
- ※3 別売SW延長コード (NK-OPS1 3,150円) が必要です。
- ※4 H11.10以降は取付位置が変更になる場合があります。オーディオユニット下、運転席下のどちらかにナビゲーションがあります。
- ※5 車両側の制動により時々画面が暗くなる場合がありますが、製品の故障、不具合ではありません。
- ※6 取付けをする際、専用の工具が必要になります。
- ※7 走行中にDVD再生機能を使用する場合は、テレビ&ナビユニットキットT-N-304Hが必要になります。  
(TVキットだけでは使用できません。)
- ※8 5.1chサラウンド・カーシアタースステムはDVDの鑑賞はできません。
- ※9 DVD再生機能が付いていても走行中にDVDの再生はできません。
- ※10 ディーラーオプションのアンテナを装着していない車両は、本製品を取付けしてもテレビを見ることはできません。
- ※11 純正オーディオの車速連動音量機能は使用できません。
- ※12 アナログTVチューナー/メーカー設定地上波デジタルチューナー装着車に取付可能
- ※13 スーパーライブサウンドシステム装着車除く
- ※14 本製品使用中に自車位置にズレが生じることがありますが、本製品の故障、不具合ではありません。ズレが生じる場合は、本製品をOFFにし使用下さい。
- ※15 DUAL AVN 装着車除く
- ※16 ご使用状況によりナビモードの時間が3分以内に切れてしまうことがあります。その際はお手数ですが再度スイッチを押し直し、ナビモードの設定を行ってください。
- ※17 TVチューナーがディーラーオプションの為設置場所が決っています。取付店等でご確認ください。
- ※18 ビデオコードの接続先に既に車両側コネクタが接続されている場合は、車両側コネクタを取外しビデオコードを接続してください。
- ※19 標準装備のAUX端子やUSB端子は使用できなくなります。
- ※20 画面にパーキングアラームが表示される場合は、ナビメニューより設定をOFFにしてください。
- ※21 TV画面からナビ画面へ切替えた後、TV画面に戻るにはステアリングスイッチのMODEボタンを数回押す操作が必要になります。
- ※22 TVチューナー付近のビデオジャック (6ピンコネクタ) へ接続します。
- ※23 TVキット使用中にナビ画面へ切替えると「GPSアンテナが接続されていません」というエラーが表示されることがあります。
- ※24 H18.10以降のHDDナビ (メーカーオプション) 装着車で、ビデオ入力コード (VCT-111) を接続してもナビが認識しないことがあります。  
接続方法を確認いただき改善されない場合は、お近くのトヨタディーラーへご相談ください。
- ※25 「車速センサーが接続されていません」と表示されますが、異常ではありません。しばらくすると表示は消えます。
- ※26 本製品のナビモード中はETCレーンの開閉バーが開かない為、ETCご利用の際は必ずOFFにしてください。