

テレビユーティリティキット/テレビ&ナビユーティリティキット/ビデオ入力コード適合表

平成24年4月現在


HONDA (ディーラーオプション用)

品番	年式	型式	テレビキット			テレビ&ナビキット		取付位置		DVD再生可：○	ビデオコード				備考
			品番	ナビ操作	標準価格(税込)	品番	標準価格(税込)	テレビ	ナビ	DVD再生不可：×	品番	標準価格(税込)	接続場所	取付位置	
VXH-059CV	04モデル	デュアルサイズHDDナビコンボ	TK-H55	○	20,790円	—	—	B	—	○	VCH-311	2,500円	—	—	
VXD-059MC		デュアルサイズDVDナビコンボ	TK-H55	○	20,790円	—	—	B	—	×	VCH-311	2,500円	—	—	
VXD-059CV		デュアルサイズDVDナビコンボ	TK-H55	○	20,790円	—	—	B	—	○	VCH-311	2,500円	—	—	
VXD-055C		デュアルサイズDVDナビコンボ	TK-H55	○	20,790円	—	—	B	—	×	VCH-311	2,500円	—	—	
VXH-051MCVi		デュアルサイズHDDナビコンボ	TK-H55	○	20,790円	—	—	B	—	○	VCH-311	2,500円	—	—	
VXH-051MVCV		デュアルサイズHDDナビコンボ	TK-H55	○	20,790円	—	—	B	—	○	VCH-311	2,500円	—	—	
VXH-052C		デュアルサイズHDDナビコンボ	TK-H55	○	20,790円	—	—	B	—	×	VCH-311	2,500円	—	—	
VXH-052CV		デュアルサイズHDDナビコンボ	TK-H55	○	20,790円	—	—	B	—	○	VCH-311	2,500円	—	—	
VXD-059CE		デュアルサイズDVDナビコンボ	TK-H55	○	20,790円	—	—	B	—	×	VCH-311	2,500円	—	—	
VXH-062CV	05モデル	デュアルサイズHDDナビコンボ	TK-H55	○	20,790円	—	—	B	—	○	VCH-311	2,500円	—	—	
VXH-062C		デュアルサイズHDDナビコンボ	TK-H55	○	20,790円	—	—	B	—	×	VCH-311	2,500円	—	—	
VXH-061MCVi		デュアルサイズHDDナビコンボ	TK-H55	○	20,790円	—	—	B	—	○	VCH-311	2,500円	—	—	
VXH-061MVCV		デュアルサイズHDDナビコンボ	TK-H55	○	20,790円	—	—	B	—	○	VCH-311	2,500円	—	—	
VXD-064C		デュアルサイズDVDナビコンボ	TK-H55	○	20,790円	—	—	B	—	×	VCH-311	2,500円	—	—	
VXD-064CV		デュアルサイズDVDナビコンボ	TK-H55	○	20,790円	—	—	B	—	○	VCH-311	2,500円	—	—	
VXD-065C		デュアルサイズDVDナビコンボ	TK-H55	○	20,790円	—	—	B	—	×	VCH-311	2,500円	—	—	
VXH-069CV		デュアルサイズHDDナビコンボ	TK-H55	○	20,790円	—	—	B	—	○	VCH-311	2,500円	—	—	
VXD-069MCV		デュアルサイズDVDナビコンボ	TK-H55	○	20,790円	—	—	B	—	○	VCH-311	2,500円	—	—	
VXD-069CV	デュアルサイズDVDナビコンボ	TK-H55	○	20,790円	—	—	B	—	○	VCH-311	2,500円	—	—		
VXH-079CV	06モデル	デュアルサイズHDDナビコンボ	TK-H55	○	20,790円	—	—	B	—	○	VCH-311	2,500円	—	—	
VXH-072CV		デュアルサイズHDDナビコンボ	TK-H55	○	20,790円	—	—	B	—	○	VCH-311	2,500円	—	—	
VXH-072C		デュアルサイズHDDナビコンボ	TK-H55	○	20,790円	—	—	B	—	×	VCH-311	2,500円	—	—	
VXH-071MCVi		デュアルサイズHDDナビコンボ	TK-H55	○	20,790円	—	—	B	—	○	VCH-311	2,500円	—	—	
VXH-071MVCV		デュアルサイズHDDナビコンボ	TK-H55	○	20,790円	—	—	B	—	○	VCH-311	2,500円	—	—	
VXD-079C		デュアルサイズDVDナビコンボ	TK-H55	○	20,790円	—	—	B	—	×	VCH-311	2,500円	—	—	
VXD-079MCV		デュアルサイズDVDナビコンボ	TK-H55	○	20,790円	—	—	B	—	○	VCH-311	2,500円	—	—	
VXD-075C		デュアルサイズDVDナビコンボ	TK-H55	○	20,790円	—	—	B	—	×	VCH-311	2,500円	—	—	
VXD-074CV		デュアルサイズDVDナビコンボ	TK-H55	○	20,790円	—	—	B	—	○	VCH-311	2,500円	—	—	
VXD-074C		デュアルサイズDVDナビコンボ	TK-H55	○	20,790円	—	—	B	—	×	VCH-311	2,500円	—	—	
VXH-089CVDUO		デュアルサイズHDDナビコンボ	TK-H56	○	20,790円	—	—	B	—	○	VCH-312	3,980円	TV本体	TV本体	
VXH-089CV	07モデル	デュアルサイズHDDナビコンボ	TK-H56	○	20,790円	—	—	B	—	○	VCH-312	3,980円	TV本体	TV本体	

◇取付場所◇

イラストの位置へテレビチューナーキット/テレビ&ナビユニットを取付けして下さい。

A	センターコンソール下ナビユニット裏
B	モニター裏
C	トランクルーム右
D	トランクルーム左
E	トランクルーム中央
F	助手席下
G	運転席後ろ
H	トランク右上
I	グローブBOX下
J	グローブBOX内ナビユニット裏
K	トランクルーム左上
L	トランクルーム中央上
M	ナビユニット裏側
N	トランクルーム右下
O	トランクルーム前下
P	トランクルーム左下
Q	運転席下
R	オーディオユニット裏側
S	セカンドシート右サイドパネル
T	モニター下
U	オーディオ下
V	運転席前カバーナビユニット上
W	グローブBOX上
X	アームレスト下
Y	後部座席左
Z	テレビチューナー



- M . . . ナビユニット裏側
(車両により取付位置が異なりますので、販売店で確認してください。)
- Z . . . テレビチューナー
(販売店オプションの為、取付位置は販売店で確認してください。)

◇注意事項◇

- ※1 マルチバージョンのメンテナンス情報に不具合が生じる事がありますが、製品の故障、不具合ではありません。
- ※2 車両がスカイラインGT-Rの場合、取付けできません。
- ※3 別売SW延長コード (NK-OPS1 3,150円) が必要です。
- ※4 H11.10以降は取付位置が変更になる場合があります。オーディオユニット下、運転席下のどちらかにナビゲーションがあります。
- ※5 車両側の制動により時々画面が暗くなる場合がありますが、製品の故障、不具合ではありません。
- ※6 取付けをする際、専用の工具が必要になります。
- ※7 走行中にDVD再生機能を使用する場合は、テレビ&ナビユニットキットT-N-304Hが必要になります。
(TVキットだけでは使用できません。)
- ※8 5.1chサラウンド・カーシアタースステムはDVDの鑑賞はできません。
- ※9 DVD再生機能が付いていても走行中にDVDの再生はできません。
- ※10 ディーラーオプションのアンテナを装着していない車両は、本製品を取付けしてもテレビを見ることはできません。
- ※11 純正オーディオの車速連動音量機能は使用できません。
- ※12 アナログTVチューナー/メーカー設定地上波デジタルチューナー装着車に取付可能
- ※13 スーパーライブサウンドシステム装着車除く
- ※14 本製品使用中に自車位置にズレが生じることがありますが、本製品の故障、不具合ではありません。ズレが生じる場合は、本製品をOFFにし使用下さい。
- ※15 DUAL AVN 装着車除く
- ※16 ご使用状況によりナビモードの時間が3分以内に切れてしまうことがあります。その際はお手数ですが再度スイッチを押し直し、ナビモードの設定を行ってください。
- ※17 TVチューナーがディーラーオプションの為設置場所が決っています。取付店等でご確認ください。
- ※18 ビデオコードの接続先に既に車両側コネクタが接続されている場合は、車両側コネクタを取外しビデオコードを接続してください。
- ※19 標準装備のAUX端子やUSB端子は使用できなくなります。
- ※20 画面にパーキングアラームが表示される場合は、ナビメニューより設定をOFFにしてください。
- ※21 TV画面からナビ画面へ切替えた後、TV画面に戻るにはステアリングスイッチのMODEボタンを数回押す操作が必要になります。
- ※22 TVチューナー付近のビデオジャック (6ピンコネクタ) へ接続します。
- ※23 TVキット使用中にナビ画面へ切替えると「GPSアンテナが接続されていません」というエラーが表示されることがあります。
- ※24 H18.10以降のHDDナビ (メーカーオプション) 装着車で、ビデオ入力コード (VCT-111) を接続してもナビが認識しないことがあります。
接続方法を確認いただき改善されない場合は、お近くのトヨタディーラーへご相談ください。
- ※25 「車速センサーが接続されていません」と表示されますが、異常ではありません。しばらくすると表示は消えます。
- ※26 本製品のナビモード中はETCレーンの開閉バーが開かない為、ETCご利用の際は必ずOFFにしてください。